



SERVICE INFO – INA 0120



Utseendemässiga skillnader hos vipparm 422 0236 10

Modeller:

Audi:	A3
Seat:	Leon, Mii
Škoda:	Citigo, Octavia
VW:	Golf VII, Jetta III, Up
Motorer:	1.0, 1.0 EcoFuel, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid
Best.nr.:	422 0236 10
OE-nr.:	04E 109411 H 04E 109411 J




Bild 1: Variant 1

Hos ovan angivna motorer kan två olika kamföljarvarianter finnas monterade (bild 1 och bild 2). Båda skiljer sig endast optiskt åt och uppfyller de tekniska kraven utan begränsningar.

Av denna anledning erbjuder Schaeffler Automotive Aftermarket uteslutande kamföljarvarianten på bild 1 med nr. 422 0236 10.

Utbyte görs alltid satsvis!

Allmänt gäller att alla kamföljare alltid skall bytas. För att förhindra upprepade reparationer och onödiga kostnader, rekommenderar vi att kamföljare och element för utjämning av ventilspeglar byts tillsammans.



Bild 2: Variant 2

Föl fordonstillverkarens anvisningar!

Reservdelar och teknisk information finns på adressen
www.schaeffler-aftermarket.com, eller www.RepXpert.com

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Sverige
Box 941
S-195 05 Arlandastad
Tel +46 (0)8 595 109 74
Fax +46 (0)8 595 109 75
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



INA 0120