



SERVICE INFO – INA 0122



Az 531 0605 30 számú szíj feszítő szemmel látható eltérése


Modellek:

Mercedes-Benz: Citaro, Conecto

Motorok: OM457, OM460

Cikksz.: 531 0605 30


OE sz.: 457 200 21 70
457 200 39 70



1. ábra: Régi kivitel

Termékeink állandó továbbfejlesztése alapján módosítottuk az 531 0605 30 cikkszámú szíj feszítőt.

Jelen szerviz információ az eddigi (1. ábra) és az új változat (2. ábra) szemmel látható jellemzőit ábrázolja.



2. ábra: Új kivitel

Az átmeneti időszakban mindkét típus vegyesen előfordulhat.

Mindkét változat csupán kinézetben különbözik egymástól, teljesítik a műszaki specifikációkat és korlátlanul fel lehet használni azokat.

Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!

Alkatrészek és műszaki információk a www.schaeffler-aftermarket.de vagy a www.RepXpert.com honlapokon találhatók.

INA 0122