



SERVICE INFO – INA 0123



Roligere motor Ændring fra en stiv remskive til en friløbsremskive

Modeller:

BMW: 320d (E90, E91, E93), 320d xDrive (E90, E91, E93), 520d (E60, E61), 520d xDrive (E60, E61)


Konstruktionsår: 2004 - 2011

Motorer: M47, N47

Best. nr.:

INA-OAP

Valeo generator
535 0063 10
TG15C073/TG15C093
535 0202 10
TG15C072/TG17C010/TG17C048
535 0203 10
FG18D024/FG18S019



Billede 1: Ændring fra en stiv remskive til en friløbsremskive

Der produceres muligvis vibrationer og høje lyde fra frontens ekstradrev i de nedenstående køretøjer med en stiv generatorremskive. Disse vibrationer og lyde forårsages af omdrejningsuregelmæssigheder i dieselmotoren, der er større end i benzinmotorer.

Schaeffler Automotive Aftermarket anbefaler, at der i køretøjer med en stiv generatorremskive eftermonteres en friløbsremskive. Bemærk: Den vedlagte installationsvejledning skal ubetinget overholdes!



Billede 2: Friløbsremskiver 535 0063 10 (venstre), 535 0202 10 (midt), 535 0203 10 (højre)

Friløbsremskiven frigør frontens ekstradrev fra motorens omdrejningsuregelmæssigheder, hvilket sikrer, at polykileremmen kører mere jævnt og roligt. Det medfører, at motoren er mere rolig og at kørslen bliver mere behagelig.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller www.RepXpert.com.

INA 0123

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

