



SERVICE INFO – INA 0123



Πιο αθόρυβος κινητήρας

Αντικαθιστώντας μια άκαμπτη τροχαλία ιμάντα με μια τροχαλία δυναμό με κασάνια

Μοντέλα:

BMW: 320d (E90, E91, E93), 320d xDrive (E90, E91, E93), 520d (E60, E61), 520d xDrive (E60, E61)

Έτος

κατασκευή: 2004 - 2011

Κινητήρες: M47, N47

Κωδικός ανταλλακτικού:

INA-OAP

Δυναμό Valeo

535 0063 10


TG15C073/TG15C093

535 0202 10

TG15C072/TG17C010/TG17C048

535 0203 10

FG18D024/FG18S019



Εικόνα 1: Αντικαθιστώντας μια άκαμπτη τροχαλία ιμάντα με μια τροχαλία δυναμό με κασάνια

Στα οχήματα που αναφέρονται παραπάνω με άκαμπτη τροχαλία ιμάντα δυναμό μπορεί να δημιουργηθούν κραδασμοί και δυνατοί θόρυβοι από τον ιμάντα αξεσουάρ. Αυτοί οι κραδασμοί και οι θόρυβοι προκαλούνται από τις ανωμαλίες περιστροφής στον κινητήρα diesel, οι οποίες είναι μεγαλύτερες από αυτές στον βενζινοκινητήρα.



Εικόνα 2: Τροχαλίες δυναμό με κασάνια 535 0063 10 (αριστερά), 535 0202 10 (κέντρο), 535 0203 10 (δεξιά)

Η Schaeffler Automotive Aftermarket συνιστά στα οχήματα με άκαμπτη τροχαλία ιμάντα δυναμό να τοποθετείται εκ των υστέρων μια τροχαλία δυναμό με κασάνια.

Προσοχή: Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι οδηγίες που βρίσκονται μέσα.

Η τροχαλία δυναμό με κασάνια αποδεδειγμένα τον ιμάντα αξεσουάρ από τις ανωμαλίες περιστροφής του κινητήρα, διασφαλίζοντας την ομαλή και αθόρυβη λειτουργία του ιμάντα poly-V. Ως αποτέλεσμα, ο κινητήρας είναι πιο αθόρυβος και η οδήγηση πιο άνετη.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ανταλλακτικά και τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.schaeffler-aftermarket.com ή στο www.RepXpert.com.