



SERVICE INFO – INA 0123



Moottorin käynti on tasaisempaa vaihdettaessa laturin kiinteä hihnapyörä vapaapyörään

Mallit:


BMW: 320d (E90, E91, E93),
320d xDrive (E90, E91, E93)
520d (E60, E61)
520d xDrive (E60, E61)

Valmistusvuosi: 2004 - 2011

Moottorit: M47, N47

Tuotenro INA:

INA-OAP Valeo-laturi
535 0063 10
TG15C073/TG15C093
535 0202 10
TG15C072/TG17C010/TG17C048
535 0203 10
FG18D024/FG18S019



Kuva 1: Kiinteän hihnapyörän vaihto laturin vapaapyörään

Edellä esitetyissä laturin kiinteällä hihnapyörällä varustetuissa autoissa voi apulaitekäytön alueella ilmetä tärinää ja häiritsevää melua. Tämän syynä on dieselmoottoreiden pyörimisnopeuden huomattavasti suurempi epätasaisuus bensiinimoottoreihin verrattuna.

Schaeffler Automotive Aftermarket suosittelee kyseisissä autoissa laturin kiinteän hihnapyörän vaihtamista vapaapyörään.

Tärkeää: On ehdottomasti noudatettava toimituksen mukana tulevia asennusohjeita!

Laturin vapaapyörä erottaa apulaitekäytön moottorin pyörimisnopeuden epätasaisuuksista ja varmistaa moniurakiilahihnan tasaisen ja rauhallisen liikkeen. Tämän ansiosta on moottorin käynti tasaisempaa ja ääneltään hiljaisempaa.



Kuva 2: Laturin vapaapyörä 535 0063 10 (vasemmalla), 535 0202 10 (keskellä), 535 0203 10 (oikealla)

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.schaeffler-aftermarket.de sekä RepXpert www.repxpert.com

Viittaukset alkuperäinumeroihin ovat viitteellisiä.

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

