



SERVICE INFO – INA 0128



Fulie de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0263 10

Diferențele vizuale

Producător: Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover

Modele:

Hyundai: Grand Santa Fe, Santa Fe II, Santa Fe III, ix 35
Jaguar: XF
Kia: Carnival III, Grand Carnival III, Sorento II, Sportage
Land Rover: Evoque

Motorizare: D4HA, D4HB, 224DT

Transmisia (cutia de viteze):

Hyundai: numai cutiile de viteze automate
Jaguar: toate cutiile de viteze
Kia: numai cutiile de viteze automate
Land Rover: toate cutiile de viteze

Alternator:

Denso: 104210-1060, 104210-6310

Nr. identificare piesă: 535 0263 10



Figura 1: Design anterior



Figura 2: Nou design

În cadrul eforturilor noastre continue de a ne îmbunătăți produsele, am făcut modificări la fulia de alternator cu ambreiaj de mers liber, cu nr. de reper 535 0263 10.

Această Fișă de Informații Service prezintă caracteristicile vizuale ale versiunii anterioare (Figura 1) și ale noii versiuni (Figura 2).

În perioada de tranziție, este posibil ca noi să fi amestecat între ele stocurile de piese de cele două tipuri.

Cele două versiuni diferă doar ca aspect. Ambele versiuni îndeplinesc specificațiile tehnice și pot fi utilizate fără restricții.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

INA 0128



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET