



## SERVIZIO INFORMAZIONE



# Ruota libera alternatore 535 0263 10

## Differenze visive

**Produttori:** Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover

**Modello:**

**Hyundai:** Grand Santa Fe, Santa Fe II, Santa Fe III, ix 35

**Jaguar:** XF

**Kia:** Carnival III, Grand Carnival III, Sorento II, Sportage

**Land Rover:** Evoque

**Motore:** D4HA, D4HB, 224DT

**Cambio:**

**Hyundai:** solamente automatico

**Jaguar:** tutti i cambi

**Kia:** solamente automatico

**Land Rover:** tutti i cambi

**Alternatore:**

**Denso:** 104210-1060, 104210-6310

**N. art.:** 535 0263 10



Figura 1: Versione precedente



Figura 2: Nuova versione

In virtù della continua evoluzione dei nostri prodotti, la ruota libera alternatore con numero articolo 535 0263 10 è stata modificata.

Il presente servizio informazione mostra le caratteristiche visive della versione sinora utilizzata (Figura 1) e di quella nuova (Figura 2).

Nella fase transitoria può accadere che siano disponibili entrambe le varianti.

Le due versioni si differenziano esclusivamente per l'aspetto esteriore, entrambe soddisfano le specifiche tecniche e possono essere impiegate senza restrizioni.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.

Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)

[automotiveaftermarket.it@schaeffler.com](mailto:automotiveaftermarket.it@schaeffler.com)

<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET