



SERVICE INFO – INA 0130



Ny strammeremskive 531 0859 10

Komplet dækning for D5204- og D5244-motorer

Modeller:

Volvo C30, S40, V40, V50, S60, V60, XC60, C70, V70, XC70, S80, XC90

Motorer:


D5204, D5244

Art.-nr.:

531 0515 10 (udskiftet)
531 0859 10 (ny)
530 0504 10 (KIT, udskiftet)
530 0582 10 (KIT, ny)

OE-numre:

30638278 (udskiftet)
30677134 (udskiftet)
30731774 (udskiftet)
31316658 (udskiftet)
31316999 (udskiftet)
31339542 (ny)
31258305 (KIT, udskiftet)
31330188 (KIT, udskiftet)
31359568 (KIT, ny)




Billede 1: 531 0859 10 – ny strammeremskive

I de angivne køretøjer kan strammeremskive 531 0515 10 (figur 2) kun anvendes til en begrænset række motornumre.

Derfor har Schaeffler Automotive Aftermarket udviklet den nye strammeremskive 531 0859 10 (figur 1). Denne komponent dækker alle D5204- og D5244-motorer i hele konstruktionsperioden.

Med hensyn til udseendet adskiller de to strammeremskiver sig kun mht. indstillingsmærkets design.

Sæt 530 0504 10 med strammeremskive 531 0515 10 er blevet udskiftet med sæt 530 0582 10 med den nye strammeremskive.



Billede 2: 531 0515 10 – gammel strammeremskive

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller www.RepXpert.com.