



SERVICE INFO – INA 0130



Uusi hihnankiristin 531 0859 10

Kattaa moottorit D5204 ja D5244


Mallit:

Volvo C30, S40, V40, V50, S60, V60, XC60, C70, V70, XC70, S80, XC90

Moottorit: D5204, D5244

Til. nrot: 531 0515 10 (korvattu)
531 0859 10 (uusi)
530 0504 10 (KIT, korvattu)
530 0582 10 (KIT, uusi)

OE Nrot: 30638278 (korvattu)
30677134 (korvattu)
30731774 (korvattu)
31316658 (korvattu)
31316999 (korvattu)
31339542 (uusi)
31258305 (KIT, korvattu)
31330188 (KIT, korvattu)
31359568 (KIT, uusi)




Kuva 1: 531 0859 10 – uusi hihnankiristin

Esitetyissä ajoneuvoissa voidaan kiristinpyörää 531 0515 10 (kuva 2) käyttää vain moottorin numeron rajaamissa määrissä.

Tämän vuoksi kehitti Schaeffler Automotive Aftermarket uuden kiristinpyörän 531 0859 10 (kuva 1). Se kattaa kaikki moottorit D5204 ja D5244 moottorit koko tuotantoajan puitteissa.

Kiristinpyörät poikkeavat ulkonäöllisesti toisistaan vain asetuksen osoittimen suhteen.



Kuva 2: 531 0515 10 – vanhaa hihnankiristin

Sarja 530 0504 10 kiristinpyörällä 531 0515 10 on korvattu sarjalla 530 0582 10 ja uudella kiristinpyörällä.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.schaeffler-aftermarket.de sekä RepXpert www.repxpert.com

Viittaukset alkuperäinumeroihin ovat viitteellisiä.

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



INA 0130