



SERVICE INFO – INA 0130



Ny spännrulle 531 0859 10

Täcker alla motorer D5204 och 5244

Modeller:

Volvo C30, S40, V40, V50, S60, V60, XC60, C70, V70, XC70, S80, XC90

Motorer:

D5204, D5244

Best.nr.:

531 0515 10 (tidigare)
531 0859 10 (nuvarande)
530 0504 10 (KIT, tidigare)
530 0582 10 (KIT, nuvarande)

OE-nr.:

30638278 (tidigare)
30677134 (tidigare)
30731774 (tidigare)
31316658 (tidigare)
31316999 (tidigare)
31339542 (nuvarande)
31258305 (KIT, tidigare)
31330188 (KIT, tidigare)
31359568 (KIT, nuvarande)




Bild 1: 531 0859 10 - spännrulle nytt utförande

Hos de angivna fordonen kan spännrulle 531 0515 10 (bild 2) endast användas till ett begränsat motornummerintervall.

Av denna anledning har Schaeffler Automotive Aftermarket utvecklat en ny spännrulle 531 0859 10 (bild 1). Denna täcker alla motorer D5204 och D5244 inom ramen för hela tillverkningstiden.

De båda spännrullarna skiljer sig endast åt i utseendet hos markeringen för justering.

Satsen 530 0504 10 med spännrulle 531 0515 10 ersätts med satsen 530 0582 10 med den nya spännrullen.




Bild 2: 531 0515 10 - spännrulle gammalt utförande

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Reservdelar och teknisk information finns på adressen www.schaeffler-aftermarket.com, eller www.RepXpert.com

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Sverige
Box 941
S-195 05 Arlandastad
Tel +46 (0)8 595 109 74
Fax +46 (0)8 595 109 75
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

