



SERVICE INFO – INA 0131



Modificare care afectează fulia de tensionare 531 0813 10

Producător: Ford, Mazda, Volvo

Modele:

Ford: B-Max, C-Max, Grand C-Max,
Fiesta, Focus, Fusion, Mondeo

Mazda: 2

Volvo: C30, S40, V50

Anul

fabricației: Din 2005

Motorizare: 1,25, 1,4, 1,6 16V

Nr. identificare

piesă: 531 0813 10
530 0495 10 (KIT)
530 0495 30 (KIT+pompă de apă)

Nr. OE:

Ford: 1376164
5M5G-6K254-AB

Mazda: C401-12-500

Volvo: 30750905



Fig. 1: Stânga: versiunea anterioară. Dreapta: noua versiune

În cadrul eforturilor noastre continue de a ne îmbunătăți produsele, am făcut modificări la fulia de tensionare 531 0813 10 și bolțul de fixare aferent.

Această Fișă de Informații Service prezintă caracteristicile vizuale ale versiunii anterioare (Figura 1, stânga) și ale noii versiuni (Figura 1, dreapta).

În perioada de tranziție, este posibil ca noi să fi amestecat între ele stocuri de piese de diferite tipuri.

Ambele versiuni îndeplinesc specificațiile tehnice și pot fi folosite fără restricții la vehiculele specificate.

Când se montează fulia de tensionare modificată, trebuie folosit bolțul de fixare M8x47 anexat. Deoarece gaura pentru șurub s-a modificat, nu este permisă folosirea de componente amestecate.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.schaeffler-aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

INA 0131