



SERVICE INFO – INA 0132



Fulie de alternator cu sistem de roată liberă 535 0210 10

Diferențele vizuale

Modele:

Audi: A4, A5, A6, Q3, Q5

Seat: Exeo

Volkswagen: Amarok, T5

Motorizare: 1.8, 2.0 TSI, 2.0 TFSI

Nr. identificare

piesă: 535 0210 10



Fig. 1: Versiunea 1



Fig. 2: Versiunea 2

Varianta 1 (figura 1) sau varianta 2 (figura 2) a unei fulii de alternator în sistem de roată liberă poate fi montată pe alternatoarele autovehiculelor menționate anterior.

Ambele versiuni diferă doar ca aspect. Amândouă respectă specificațiile tehnice și pot fi folosite fără restricții la autovehiculele menționate.

Din acest motiv, Schaeffler Automotive Aftermarket oferă numai fulia de alternator în sistem de roată liberă 535 0210 10 în varianta 1 (figura 1).

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.schaeffler-aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

INA 0132