



SERVICE INFO – INA 0134



Ровер 423 0079 10

Визуальное изменение

Производитель: Audi, Seat, Skoda

Модели:

Audi: A3 (8V1), A3 Sportback (8VA),
A4 (8K2, B8), A4 Avant (8K5, B8),
A4 Allroad (8KH, B8),
A5 (8T3), A5 Sportback (8TA),
A5 Cabriolet (8F7),
A6 (4G2, C7), A6 Avant (4G5, C7),
A7 Sportback (4GA),
A8 (4H_),
Q5 (8R), TT (8J3)

Seat: Leon (5F1), Leon SC (5F5),
Leon ST (5F8)

Skoda: Octavia (5E3), Octavia Combi (5E5)

Двигатели: 1.8 TFSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TFSI,
2.5 TFSI, 2.8 FSI

Артикульный
номер: 423 0079 10

Номер
оригинального
оборудования: 06E 109 409 L
06E 109 409 J



Рисунок 1: 423 0079 10 – Предыдущая конструкция (слева) и новая конструкция (справа)

Для вышеуказанных моделей, конструкция гидравлического опорного элемента была изменена. Для данного гидравлического опорного элемента был присвоен новый оригинальный артикульный номер OEM.

Так как обе конструкции отличаются лишь внешне, компания Schaeffler Automotive Aftermarket продолжит реализовывать деталь новой конструкции под прежним артикульным номером 423 0079 10.

С технической точки зрения, возможна установка деталей как предыдущей, так и новой конструкций!

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0134