



SERVICE INFO – INA 0138



Τεντωτήρας 531 0851 10

Τροποποιημένες προδιαγραφές

Κατασκευαστής: Audi, Seat, Skoda, VW

Μοντέλα:

Audi:	A3, A4, A6, TT
Seat:	Altea, Leon, Toledo
Skoda:	Octavia
VW:	EOS, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran

Κινητήρες: 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 RS

Κωδικός ανταλλακτικού: 531 0777 10 (αντικαταστάθηκε)
531 0851 10 (νέος)
530 0445 09 (Set)
530 0445 10 (KIT)
530 0445 31 (KIT + αντλία νερού)
530 0584 09 (Set)
530 0584 10 (KIT)

Κωδικός OE: 06A 109 243 B (αντικαταστάθηκε)
06D 109 243 C (νέος)



Εικόνα 1: 531 0777 10 – παλιά τροχαλία τάνυσης (979743)



Εικόνα 2: 531 0851 10 – καινούρια τροχαλία τάνυσης (979830)

Λόγω των τροποποιημένων προδιαγραφών, ο τεντωτήρας 531 0851 10 αντικαθιστά τον τεντωτήρα 531 0777 10.

Ο νέος τεντωτήρας έχει επίσης τοποθετηθεί στο σετ 530 0445 09, στο κιτ 530 0445 10 και κιτ αντλίας νερού 530 0445 31.

Η μοναδική εξωτερική διαφορά μεταξύ των δύο τεντωτήρων είναι ο αριθμός που είναι τυπωμένος στο πίσω μέρος τους (εικόνα 1 και εικόνα 2).

Η τοποθέτηση του τεντωτήρα με αριθμό 979743 στη θέση του τεντωτήρα με αριθμό 979830 δεν επιτρέπεται.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Τηλέφωνο: +44 (0) 1432 264 264*

Fax: +44 (0) 1432 375 760

hfd-info@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.co.uk

* Calls from within the UK 08457 001100

INA 0138



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET