



Service-Info



Spanrol 531 0851 10

Gewijzigde specificaties

Fabrikanten: Audi, Seat, Skoda, VW

Modellen:

Audi: A3, A4, A6, TT

Seat: Altea, Leon, Toledo

Skoda: Octavia

VW: EOS, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran

Motoren: 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 RS

Artikelnr.: 531 0777 10 (vervangen)

531 0851 10 (actueel)

530 0445 09 (SET)

530 0445 10 (KIT)

530 0445 31 (KIT + waterpomp)

530 0584 09 (SET)

530 0584 10 (KIT)

OE-nummers: 06D 109 243 B (vervangen)

06D 109 243 C (actueel)



Fig. 1: 531 0777 10 – oude spanrol
(979743)



Fig. 2: 531 0851 10 – nieuwe spanrol
(979830)

Vanwege gewijzigde specificaties vervangt de spanrol 531 0851 10 de spanrol 531 0777 10.

De nieuwe spanrol wordt ook in de SET 530 0445 09, KIT 530 0445 10 en waterpomp-KIT 530 0445 31 vervangen.

De beide spanrollen onderscheiden zich uiterlijk uitsluitend in het opgedrukte nummer (Fig. 1 en Fig 2) op de achterkant.

Montage van de spanrol met nummer 979743 voor de spanrol met nummer 979830 is niet toegestaan!

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

SAAM_BNL@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.be
www.schaeffler-aftermarket.nl



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET