



SERVICE INFO – INA 0138



Spännrulle 531 0851 10

Ändrade specifikationer

Tillverkare: Audi, Seat, Skoda, VW

Modeller:

Audi: A3, A4, A6, TT
 Seat: Altea, Leon, Toledo
 Škoda: Octavia
 VW: EOS, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran

Motorer: 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 RS

Best.nr.: 531 0777 10 (tidigare)
 531 0851 10 (nuvarande)
 530 0445 09 (Set)
 530 0445 10 (Kit)
 530 0445 31 (KIT + vattenpump)
 530 0584 09 (Set)
 530 0584 10 (KIT)

OE-nr.: 06A 109 243 B (tidigare)
 06D 109 243 C (nuvarande)




Bild 1: 531 0777 10 – spännrulle gammalt utförande (979743)



Bild 2: 531 0851 10 – spännrulle nytt utförande (979830)

På grund av ändrade specifikationer ersätter spännrulle 531 0851 10 spännrulle 531 0777 10.

Den nya spännrullen ersätter också den gamla i Set 530 0445 09, KIT 530 0445 10 och i vattenpumps-KIT 530 0445 31.

De båda spännrullarna skiljer sig endast åt utseendemässigt genom de tryckta numren (bild 1 och bild 2) på baksidan.

Montering av spännrulle 979743 i stället för spännrulle 979830 är förbjudet!

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Schaeffler Automotive Aftermarket c/o

Schaeffler Sverige AB
 Tel +46 (0)8 595 109 00
 Fax +46 (0)8 595 109 61
 aftermarket.neu@schaeffler.com
 www.schaeffler-aftermarket.com

