



SERVICE INFO – INA 0138



Натяжной ролик 531 0851 10

Модификации

Производитель: Audi, Seat, Skoda, VW

Модели:

Audi: A3, A4, A6, TT
Seat: Altea, Leon, Toledo
Skoda: Octavia
VW: EOS, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran

Двигатели: 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 RS

Артикульный номер: 531 0777 10 C (заменен)
531 0851 10 (новый)
530 0445 09 (Set)
530 0445 10 (KIT)
530 0445 31 (KIT + водяная помпа)
530 0584 09 (Set)
530 0584 10 (KIT)

Номер оригинального оборудования: 06D 109 243 B (заменен)
06D 109 243 C (новый)



Рисунок 1: 531 0777 10 – натяжной ролик прежней конструкции (979743)



Рисунок 2: 531 0851 10 – новый натяжной ролик (979830)

В результате модификации, натяжитель 531 0851 10 заменяет натяжитель 531 0777 10.

Новый натяжитель заменен также и в наборе Set 530 0445 09, комплекте KIT 530 0445 10 и в комплекте с водяной помпой KIT 530 0445 31.

Единственным визуальным различием является номер, выштампованный на задней поверхности ролика (см. рис. №1 и №2).

Установка натяжного ролика с номером 979743 вместо 979830 не разрешается.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0138