



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Tensor de correa 534 0110 20

Diferencias visuales

Fabricantes: Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot, Suzuki

Modelos:

Citroën: Berlingo, C5, C8, Evasion, Jumper, Jumpy, Xantia, Xsara

Fiat: Ducato, Scudo, Ulysse

Lancia: Phedra, Zeta

Peugeot: 206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner

Suzuki: Grand Vitara

Motores: 2.0 HDI, 2.2 HDI, 2.0 JTD, 2.2 JTD

Nº de artículo: 529 0017 10
529 0018 10
534 0110 20



Figura 1: versión anterior



Figura 2: versión nueva



Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, se ha modificado el tensor de correa con el número de artículo 534 0110 20.

Esta información de servicio muestra el aspecto visual de la versión anterior (figura 1) y de la versión nueva (figura 2).

Durante la fase de modificación, es posible que se mezclen ambos tipos.

Ambas versiones se diferencian únicamente en el aspecto, cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET