



SERVICE INFO – INA 0140



Τεντωτήρας ιμάντα 534 0111 20

Εξωτερικές διαφορές

Κατασκευαστές: Citroën, Fiat, Peugeot, Suzuki

Models:


Citroën:	Berlingo, C4, Jumper, Jumpy, Xsara
Fiat:	Ducato, Scudo
Peugeot:	206, 306, 307, Boxer, Expert, Partner
Suzuki:	Vitara

Κινητήρες: 1.9 D, 2.0 HDI, 2.0 JTD

Κωδικός
ανταλλακτικού: 529 0019 10
529 0107 10
534 0111 20



Εικόνα 1: Προηγούμενος σχεδιασμός



Εικόνα 2: Νέος σχεδιασμός

Στα πλαίσια των συνεκών προσπάθειών μας να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας, έγιναν τροποποιήσεις στον τεντωτήρα του ιμάντα με αριθμό ανταλλακτικού 534 0111 20.

Αυτή η Τεχνική Πληροφορία δείχνει τις οπτικές διαφορές της προηγούμενης (Εικόνα 1) και της νέας έκδοσης (Εικόνα 2).

Κατά τη μεταβατική περίοδο, μπορεί να διατίθενται και οι δύο τύποι.

Οι δύο εκδόσεις διαφέρουν μόνο στην εμφάνιση. Και οι δύο πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Τηλέφωνο: +44 (0) 1432 264 264*

Fax: +44 (0) 1432 375 760

hfd-info@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

*Calls from within the UK 08457 001100

INA 0140



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET