



SERVICE INFO – INA 0141



Remstrammer 534 0075 20

Synlige forskelle

**Bilernes
producenter:** Citroën, Ford, Mazda, Mini,
Peugeot, Suzuki, Toyota,
Volvo

Modeller:

Citroën: Berlingo, C-Elyse, C1, C2,
C3 I, C3 II, C4 I, C4 II, C5 III,
DS3, DS4, DS5

Ford: B-Max, C-Max, C-Max II,
Grand C-Max, Fiesta V, Fiesta
VI, Focus C-Max, Focus II,
Focus III, Fusion, Galaxy,
Mondeo IV, S-Max

Mazda: 2, 3

Mini: Cooper, One

Peugeot: 107, 206, 207, 208, 301,
307, 308, 308 II, 408, 508,
1007, 2008, 3008, 4008,
5008, Partner

Suzuki: SX4

Toyota: Aygo

Volvo: C30, S40 II, S80 II, V50,
V70 III

Motorer:

Citroën/Peugeot: 1.4 HDI, 1.6 HDI

Ford: 1.4 TDCI, 1.5 TDCI, 1.6 TDCI


Mazda: 1.4 MZR-CD, 1.6 DI Turbo,
1.6 MZ-CD, 1.6 MZR-CD

Mini/Volvo: 1.6 D

Suzuki: 1.6 DDIS

Toyota: 1.4 HDI

Best. nr.: 529 0036 10
529 0061 10
529 0062 10
529 0065 10
529 0066 10
534 0075 20



Figur 1: Tidligere design



Figur 2: Nyt design

Som en del af vores fortløbende indsats for at forbedre vores produkter, er der blevet foretaget ændringer på remstrammeren med reservedelsnummer 534 0075 20.

Dette serviceinformationsblad viser de visuelle egenskaber på den tidligere version (figur 1) og den nye version (figur 2).

I overgangsperioden kan vi have blandede beholdninger af begge typer.

De to versioner adskiller sig kun i udseendet. Begge overholder de tekniske specifikationer og kan anvendes uden begrænsninger.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

You want more? We can help!

Phone: +44 (0) 1432 264 264

Fax: +44 (0) 1432 375 760

hfd-info@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.co.uk