



SERVICE INFO – INA 0141



Τεντωτήρας ιμάντα 534 0075 20

Εξωτερικές διαφορές

Κατασκευαστές: Citroën, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Suzuki, Toyota, Volvo

Μοντέλα:

Citroën: Berlingo, C-Elysee, C1, C2, C3 I, C3 II, C4 I, C4 II, C5 III, DS3, DS4, DS5

Ford: B-Max, C-Max, C-Max II, Grand C-Max, Fiesta V, Fiesta VI, Focus C-Max, Focus II, Focus III, Fusion, Galaxy, Mondeo IV, S-Max

Mazda: 2, 3

Mini: Cooper, One

Peugeot: 107, 206, 207, 208, 301, 307, 308, 308 II, 408, 508, 1007, 2008, 3008, 4008, 5008, Partner

Suzuki: SX4

Toyota: Aygo

Volvo: C30, S40 II, S80 II, V50, V70 III

Κινητήρες:

Citroën/Peugeot: 1.4 HDI, 1.6 HDI
Ford: 1.4 TDCI, 1.5 TDCI, 1.6 TDCI
Mazda: 1.4 MZR-CD, 1.6 DI Turbo, 1.6 MZ-CD, 1.6 MZR-CD
Mini/Volvo: 1.6 D
Suzuki: 1.6 DDIS
Toyota: 1.4 HDI

Κωδικός ανταλλακτικού: 529 0036 10
 529 0061 10
 529 0062 10
 529 0065 10
 529 0066 10
 534 0075 20



Εικόνα 1: Προηγούμενος σχεδιασμός



Εικόνα 2: Νέος σχεδιασμός

Στα πλαίσια των συνεχών προσπάθειών μας να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας, έγιναν τροποποιήσεις στον τεντωτήρα ιμάντα με αριθμό ανταλλακτικού 534 0075 20.

Αυτή η Τεχνική Πληροφορία δείχνει τις οπτικές διαφορές της προηγούμενης (Εικόνα 1) και της νέας έκδοσης (Εικόνα 2).

Κατά τη μεταβατική περίοδο, μπορεί να διατίθενται και οι δύο τύποι.

Οι δύο εκδόσεις διαφέρουν μόνο στην εμφάνιση. Και οι δύο πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Τηλέφωνο: +44 (0) 1432 264 264
 Fax: +44 (0) 1432 375 760
 hfd-info@schaeffler.com
 www.schaeffler-aftermarket.com



SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0141