



SERVICE INFO – INA 0141



534 0075 20 cikkszámú feszítőkar

Optikai különbségei

Gyártó: Citroën, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Suzuki, Toyota, Volvo

Modellek:

Citroën: Berlingo, C-Elyse, C1, C2, C3 I, C3 II, C4 I, C4 II, C5 III, DS3, DS4, DS5

Ford: B-Max, C-Max, C-Max II, Grand C-Max, Fiesta V, Fiesta VI, Focus C-Max, Focus II, Focus III, Fusion, Galaxy, Mondeo IV, S-Max

Mazda: 2, 3

Mini: Cooper, One

Peugeot: 107, 206, 207, 208, 301, 307, 308, 308 II, 408, 508, 1007, 2008, 3008, 4008, 5008, Partner

Suzuki: SX4

Toyota: Aygo

Volvo: C30, S40 II, S80 II, V50, V70 III

Motorok:

Citroën/
Peugeot: 1.4 HDI, 1.6 HDI

Ford: 1.4 TDCI, 1.5 TDCI, 1.6 TDCI

Mazda: 1.4 MZR-CD, 1.6 DI Turbo, 1.6 MZ-CD, 1.6 MZR-CD

Mini/Volvo: 1.6 D

Suzuki: 1.6 DDIS

Toyota: 1.4 HDI

Cikksz.: 529 0036 10


529 0061 10

529 0062 10

529 0065 10

529 0066 10

534 0075 20



1. ábra: Régi kivitel



2. ábra: Új kivitel

Termékeink állandó továbbfejlesztése következtében az 534 0075 20 cikkszámú feszítőkart módosítottuk.

Jelen Szerviz információ az eddigi (1. ábra) és az új változat (2. ábra) szemmel látható jellemzőit ábrázolja.

Az átmeneti időszakban mindkét típus vegyesen előfordulhat.

Mindkét kivitel tulajdonképpen csak optikailag különbözik egymástól, teljesítenek minden műszaki specifikációt és ezeket korlátlanul fel lehet használni.

Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.RepXpert.com

Service Center - Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

** díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

www.schaeffler-aftermarket.de

INA 0141

