



SERVIZIO INFORMAZIONE



Tendicinghia 534 0075 20

Differenze visive

Produttori:	Citroën, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Suzuki, Toyota, Volvo
Modello:	
Citroën:	Berlingo, C-Elysse, C1, C2, C3 I, C3 II, C4 I, C4 II, C5 III, DS3, DS4, DS5
Ford:	B-Max, C-Max, C-Max II, Grand C-Max, Fiesta V, Fiesta VI, Focus C-Max, Focus II, Focus III, Fusion, Galaxy, Mondeo IV, S-Max 2, 3
Mazda:	2, 3
Mini:	Cooper, One
Peugeot:	107, 206, 207, 208, 301, 307, 308, 308 II, 408, 508, 1007, 2008, 3008, 4008, 5008, Partner
Suzuki:	SX4
Toyota:	Aygo
Volvo:	C30, S40 II, S80 II, V50, V70 III



Figura 1: Versione precedente



Figura 2: Nuova versione

Motore:	
Citroën/Peugeot:	1.4 HDI, 1.6 HDI
Ford:	1.4 TDCI, 1.5 TDCI, 1.6 TDCI
Mazda:	1.4 MZR-CD, 1.6 DI Turbo, 1.6 MZ-CD, 1.6 MZR-CD
Mini/Volvo:	1.6 D
Suzuki:	1.6 DDIS
Toyota:	1.4 HDI

N. art.:	529 0036 10
	529 0061 10
	529 0062 10
	529 0065 10
	529 0066 10
	534 0075 20

In virtù della continua evoluzione dei nostri prodotti, il tendicinghia con numero articolo 534 0075 20 è stato modificato.

Il presente servizio informazione mostra le caratteristiche visive della versione sinora utilizzata (Figura 1) e di quella nuova (Figura 2).

Nella fase transitoria può accadere che siano disponibili entrambe le varianti.

Le due versioni si differenziano esclusivamente per l'aspetto esteriore, entrambe soddisfano le specifiche tecniche e possono essere impiegate senza restrizioni.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

