



SERVICE INFO – INA 0143



Fulia de alternator în sistem de roată liberă 535 0279 10

Diferențele vizuale

Producător: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modele:

Audi: A1, A3, Q3
 Seat: Ibiza, Leon, Toledo
 Skoda: Fabia, Octavia
 Volkswagen: Beetle, Derby, Golf VII, Golf Sportsvan, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Vento

Motorizare: 1.2 TSI, 1.2 TFSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI

Nr. identificare piesă: 535 0279 10

Nr. OE: 04E 903 201
 04E 903 201 A
 04E 903 201 E
 8V0 903 119
 8V0 903 119 A



Fig. 1: 535 0279 10 – Fulia de alternator INA în sistem de roată liberă

Modelele enumerate mai sus pot fi echipate cu diferite configurații de fulii de alternator în sistem de roată liberă (Fig. 2).

Noua fulie de alternator în sistem de roată liberă 535 0279 10 (Fig. 1) înlocuiește varianta anterioară.

Aceasta prezintă un arc mai puternic și îmbunătățit, capabil să acopere o gamă mai mare de neregularități în mișcarea de rotație din cadrul motorului.




Fig. 2: Configurațiile înlocuite

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Noi vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL
 HOTLINE: +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

INA 0143



SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET