



SERVICE INFO – INA 0146



Rola de tensionare 531 0786 10

pentru reglaj modificat al motorului

Producător: Ford, Volvo

Modele:

Ford: Focus II, Kuga I, Mondeo IV, S-Max

Volvo: C30, C70 I, C70 II, S40 II, S60 I, S70, S80 I, S80 II, V40, V50, V70 I, V70 II, V70 III, XC70, XC90 I

Motorizare:

Ford: 2.5, 2.5i, 2.5 ST, 2.5 RS

Volvo: 2.0, 2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4i, 2.4 T5, 2.5 T

Nr. identificare piesă: 531 0786 10 (nou)
531 0787 10 (înlocuiește)
530 0467 09 (Set, nou)
530 0467 10 (KIT, nou)
530 0467 30 (KIT+Wapu, nou)
530 0468 09 (Set, înlocuiește)
530 0468 10 (KIT, înlocuiește)

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare.



Rolă întinzătoare 531 0787 10



Rolă întinzătoare 531 0786 10

Reglajul motorului a fost modificat pentru seria curentă de vehicule enumerate. Acest lucru poate face ca, la anumite turații ale motorului, cureaua dințată să genereze un zgomot.

Rola de tensionare 531 0786 10 contracarează aceste zgomote, motiv pentru care înlocuiește rola de tensionare 531 0787 10.

Rola de tensionare 531 0786 10 este deja montată la motoarele vizate din producția curentă a fabricii. Noua piesă poate fi montată retroactiv pe vehiculele mai vechi din cele enumerate.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Noi vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE: +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0146