



SERVICE INFO – INA 0146



Τεντωτήρας 531 0786 10

για διαφορετική ρύθμιση του κινητήρα

Κατασκευαστής: Ford, Volvo

Μοντέλα:

Ford: Focus II, Kuga I, Mondeo IV, S-Max

Volvo: C30, C70 I, C70 II, S40 II, S60 I, S70, S80 I, S80 II, V40, V50, V70 I, V70 II, V70 III, XC70, XC90 I

Κινητήρες:

Ford: 2.5, 2.5i, 2.5 ST, 2.5 RS

Volvo: 2.0, 2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4i, 2.4 T5, 2.5 T

Κωδικός ανταλλακτικού: 531 0786 10 (νέο)
531 0787 10 (αντικαταστάθηκε)
530 0467 09 (νέο/Set)
530 0467 10 (KIT, νέο)
530 0467 30 (KIT+ Waru, νέο)
530 0468 09 (Set, αντικαταστάθηκε)
530 0468 10 (KIT, αντικαταστάθηκε)

Για τη τρέχουσα λίστα ανατρέξτε στον κατάλογο.



Τεντωτήρας 531 0787 10



Τεντωτήρας 531 0786 10

Η ρύθμιση του κινητήρα έχει διαφοροποιηθεί για τη σειρά των οχημάτων που αναφέρονται στη λίστα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει θόρυβο από τον ιμάντα χρονισμού σε συγκεκριμένες στροφές του κινητήρα.

Ο τεντωτήρας 531 0786 10 δρα κατά αυτών των θορύβων και για αυτό αντικαθιστά τον τεντωτήρα 531 0787 10.

Ο τεντωτήρας 531 0786 10 έχει ήδη εγκατασταθεί στους εμπλεκόμενους κινητήρες από τη γραμμή παραγωγής τους. Το νέο αυτό εξάρτημα μπορεί να εγκατασταθεί αναδρομικά και σε οχήματα πριν από αυτά που αναφέρονται στη λίστα.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Τηλέφωνο: +44 (0) 1432 264 264*

Fax: +44 (0) 1432 375 760

hfd-info@Schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA0146