



SERVIZIO INFORMAZIONE



Ruota libera alternatore 535 0275 10

Differenze visive

Produttore:	BMW
Modellen:	1' (E81/E82/E87/E88) 3' (E90/E91/E92/E93) X1 (E84)
Motore:	tutto N43 tutto N55
N. art.:	535 0275 10



Figura 1: Versione precedente



Figura 2: Nuova versione

In virtù della continua evoluzione dei nostri prodotti, la ruota libera alternatore con numero articolo 535 0275 10 è stata modificata.

Il presente servizio informazione mostra le caratteristiche visive della versione sinora utilizzata (Figura 1) e di quella nuova (Figura 2).

Nella fase transitoria può accadere che siano disponibili entrambe le varianti.

Le due versioni si differenziano esclusivamente per l'aspetto esteriore, entrambe soddisfano le specifiche tecniche e possono essere impiegate senza restrizioni.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET