



SERVICE INFO – INA 0148



Импулсен сензор 544 0095 10

Повреда по време на демонтаж

Производител: Citroën, Fiat, Ford, Jaguar, Peugeot

Модел:

Citroën : C4, C5, C8
Fiat: Scudo
Ford: Grand C-Max, Mondeo
Jaguar: XF
Peugeot: 508, 807

Двигатели: 2.0 Diesel, 2.2 Diesel

Артикулни
номер:

544 0095 10

За настоящият списък направете справка
в каталога

Импулсният сензор за системата за управление
на двигателя (фиг. 1) е направен от различен
материал от демперната шайба на колянвия
вал, което може да доведе до корозия между
частите.



Снимка 1: 544 0095 10 – Импулсен сензор за управление на двигателя

Поради това в повечето случаи частта е повредена по време
на демонтажа и следва да се подменя всеки път, след като
е демонтирана.

По време на монтажа на демперната шайба на колянвия
вал, трябва да се спазва предписания момент на затягане на
производителя на превозното средство.



Снимка 2: Импулсен сензор и демперна шайба на колянов вал

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd., 1504 Sofia, Bulgaria
Факс: +359 2 946 3886
Тел: +359 2 946 3900
LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com
www.RepXpert.com



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0148