



## SERVICE INFO – INA 0148



# Snímač impulzů 544 0095 10

## Poškození při demontáži

Výrobce: Citroën, Fiat, Ford, Jaguar, Peugeot

### Modely:

Citroën: C4, C5, C8  
Fiat: Scudo  
Ford: Grand C-Max, Mondeo  
Jaguar: XF  
Peugeot: 508, 807

Motor: 2.0 Diesel, 2.2 Diesel

Obj. č.: 544 0095 10

Aktuální přiřazení viz katalog dílů



Snímač impulzů pro systémy řízení motoru (obrázek 1) lze v důsledku kombinace použitých materiálů často velmi obtížně uvolnit z tlumiče vibrací klikové hřídele (obrázek 2).

Obrázek 1: 544 0095 10 - snímač impulzů pro systémy řízení motoru

Ve většině případů přitom bude snímač impulzů poškozen. Proto se doporučuje, aby se vždy vyměňoval.

Při montáži tlumiče vibrací klikové hřídele musí být nezbytně dodržen výrobcem vozidla předepsaný utahovací moment.



Obrázek 2: Snímač impulzů a tlumič vibrací klikové hřídele

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

### Chcete vědět víc? Můžeme vám pomoci!

Schaeffler CZ s.r.o.

Tel. +420 267 298 601-7

Hotline +420 602 240 554

aftermarket.cz@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.cz

INA 0148



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET