



SERVICE INFO



Impulsgeber 544 0095 10

Beschädigung bei der Demontage

Hersteller: Citroën, Fiat, Ford, Jaguar, Peugeot

Modelle:

Citroën : C4, C5, C8

Fiat: Scudo

Ford: Grand C-Max, Mondeo

Jaguar: XF

Peugeot: 508, 807

Motoren: 2.0 Diesel, 2.2 Diesel

Art.-Nr.: 544 0095 10

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog



Der Impulsgeber für das Motormanagement (Bild 1) lässt sich, auf Grund der Materialpaarung, oft nur sehr schwer vom ausgebauten Kurbelwellenschwingungsdämpfer (Bild 2) lösen.

Bild 1: 544 0095 10 – Impulsgeber für Motormanagement

In den meisten Fällen wird der Impulsgeber dabei beschädigt. Es ist daher zu empfehlen, diesen grundsätzlich auszutauschen.



Beim Einbau des Kurbelwellenschwingungsdämpfers muss unbedingt das vorgegebene Anzugsdrehmoment des Fahrzeugherstellers beachtet werden.

Bild 2: Impulsgeber und Kurbelwellenschwingungsdämpfer

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Mehr Werkstattwissen unter:

www.rexpert.de

Service-Center: 00800 1 753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.schaeffler-aftermarket.de

