



SERVICE INFO – INA 0148



Αισθητήρας παλμών 544 0095 10

Ζημιά κατά την αφαίρεσή του

Κατασκευαστής: Citroën, Fiat, Ford, Jaguar, Peugeot

Μοντέλα:

Citroën :	C4, C5, C8
Fiat:	Scudo
Ford:	Grand C-Max, Mondeo
Jaguar:	XF
Peugeot:	508, 807

Κινητήρες: 2.0 Diesel, 2.2 Diesel

Κωδικός
ανταλλακτικού: 544 0095 10

Για τη τρέχουσα λίστα ανατρέξτε στον κατάλογο

Ο αισθητήρας παλμών, κομμάτι της διαχείρισης του κινητήρα (Εικ.1), είναι κατασκευασμένος από διαφορετικό υλικό σε σχέση με το υλικό κατασκευής της τροχαλίας απόσβεσης του στροφάλου, με αποτέλεσμα να προκαλείται διάβρωση μεταξύ των δύο αυτών εξαρτημάτων.



Εικόνα 1: 544 0095 10 – Αισθητήρας παλμών για τη διαχείριση του κινητήρα

Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, στις περισσότερες περιπτώσεις, προκαλείται ζημιά κατά την αφαίρεσή του, και για αυτό θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε φορά που αφαιρείται.



Εικόνα 2: Αισθητήρας παλμών και τροχαλία-αποσβεστήρας κραδασμών του στροφάλου

Κατά την τοποθέτηση της τροχαλίας-αποσβεστήρα κραδασμών του στροφάλου, πρέπει να τηρείται η σωστή ροπή σύσφιξης του, και που παρέχεται από τον κατασκευαστή του οχήματος.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Τηλέφωνο: +44 (0) 1432 264 264*

Fax: +44 (0) 1432 375 760

hfd-info@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

*Calls from within the UK 08457 001100

INA 0148



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET