



## SERVICE INFO



# Tassenstößel 420 0059 10

## Optische Unterschiede

Hersteller: Chevrolet, Daewoo, Saab

Modelle:

Chevrolet: Aveo, Lova

Daewoo: Espero, Lanos, Leganza,  
Nexia, Nubira

Saab: 900 II, 9000

Motoren:

Chevrolet: F16D3D, L95

Daewoo: A15MF, A16DMS, X20SED, Z20L

Saab: B258I, B308I

Art.-Nr.: 420 0059 10

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog



Bild: Links - hydraulischer Tassenstößel des Wettbewerbers,  
Rechts - hydraulischer Tassenstößel INA (Art.-Nr. 420 0059 10)

Seitens der Fahrzeughersteller werden bei den genannten Motoren hydraulische Tassenstößel von INA und einem Wettbewerber eingebaut. Die technischen Spezifikationen sind bei beiden Produkten gleich, optisch gibt es jedoch geringfügige Unterschiede (Bild).

Ein wechselseitiger Austausch der hydraulischen Tassenstößel ist grundsätzlich möglich. Auch ein Mischverbau ist zulässig!

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

**Mehr Werkstattwissen unter:**

[www.rexpert.de](http://www.rexpert.de)

Service-Center: 00800 1753-3333\*

\*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de)

