



SERVICE INFO – INA 0152



Venttiilinnostimet 420 0059 10

Ulkonäölliset erot

Autonvalmistajat: Chevrolet, Daewoo, Saab

Mallit:

Chevrolet: Aveo, Lova
Daewoo: Espero, Lanos, Leganza, Nexia, Nubira
Saab: 900 II, 9000

Moottorit:

Chevrolet: F16D3D, L95
Daewoo: A15MF, A16DMS, X20SED, Z20L
Saab: B258I, B308I

Tuotenumero: 420 0059 10

Nykyinen luettelointi, ks. osaluettelo



Kuva: Vasemmalla – muun valmistajan hydraulinen venttiilinnostin, oikealla – hydraulinen INA venttiilinnostin (osanro 420 0059 10)

Autojen valmistajat asentavat edellä esitettyihin moottoreihin sekä INA että muiden valmistajien hydraulisia venttiilinnostimia. Tekniseltä kannalta ovat tuotteet samanlaisia, ulkonäöllisesti niissä on pieniä eroja (kuva).

Hydraulisten venttiilinnostimien keskinäinen vaihto on periaatteessa mahdollista. Myös eri mallien asennus yhdessä on sallittua!

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Haluatko tietää enemmän? Voimme auttaa!

Schaeffler Finland OY
Tel. +358 (0)207 36 6204
Fax +358 (0)207 36 6205
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi

INA 0152

