



## INFORMACIÓN DE SERVICIO



# Brazo tensor 534 0101 20

## Mayor esfuerzo al girar el brazo tensor

Fabricantes: Alfa, Fiat, Lancia

Modelos:

Alfa: 145, 146, 147, 156, GT

Fiat: Brava, Bravo, Doblo, Idea, Marea, Multipla, Palio, Punto, Stilo, Strada

Lancia: Lybra, Musa

Motores: 1.9 D

Nº de artículo: 534 0101 20

Consulte la asignación actual en los catálogos



Fig. 2: Brazo tensor 534 0101 20 - Nueva versión



Fig. 1: Brazo tensor 534 0101 20 - Versión antigua

Schaeffler Automotive Aftermarket ofrece un nuevo brazo tensor (fig. 2) para los vehículos indicados. Visualmente apenas se diferencia de la versión antigua (fig. 1).

La nueva versión del brazo tensor posee un muelle con mayor tensión, por lo que para el montaje de la correa auxiliar se requiere un mayor esfuerzo en sentido opuesto a la tensión. Técnicamente no afecta a la tensión de la correa auxiliar.

Para montar el nuevo brazo tensor, se debe utilizar el tornillo suministrado.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
Teléfono: +34 91 658 66 86  
Fax: +34 91 658 66 81  
[www.schaeffler-aftermarket.es](http://www.schaeffler-aftermarket.es)



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET