



SERVICE INFO – INA 0155



534 0101 20 cikkszámú feszítőkar

Nagyobb erő kifejtés a feszítőkar elfordításánál

Gyártók: Alfa, Fiat, Lancia

Modellek:

Alfa: 145, 146, 147, 156, GT

Fiat: Brava, Bravo, Doblo, Idea, Marea, Multipla, Palio, Punto, Stilo, Strada

Lancia: Lybra, Musa

Motorok: 1.9 D

Cikksz.: 534 0101 20

Az aktuális hozzárendelést lásd az alkatrész-katalógusban.



2. ábra: 534 0101 20 cikkszámú feszítőkar – új kivitel

A megnevezett járművekhez a Schaeffler Automotive Aftermarket egy új feszítőkart kínál (2. ábra). Szemre ez alig különbözik a régi kivitelől (1. ábra).

A bordás ékszíj szereléséhez az új kivitel a specifikus rugó karakterisztikája miatt nagyobb erővel kell mozgatni a feszítőberendezés ellenében. Műszakilag ennek nincs hatása a bordás ékszíj feszítésére.



1. ábra: 534 0101 20 cikkszámú feszítőkar – régi kivitel

Az új feszítőkar beszerelésekor a mellékelt csavarokat kell alkalmazni.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.RepXpert.com

Service Center - Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

www.schaeffler-aftermarket.com

INA 0155



SCHAEFFLER

REP>XPERT