



SERVICE INFO – INA 0156



Spännrulle 531 0264 10 eller 531 0780 10

Kontrollera alltid hylsskruven på motorsidan före montering

Tillverkare: Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot, Suzuki, Toyota

Modeller:

Citroën: Berlingo, C4, C5, C8, C15, Evasion, Jumper, Jumpy, Xsara
Fiat: Ducato, Scudo, Ulysse
Lancia: Phedra, Zeta
Peugeot: 206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner
Suzuki: Grand Vitara, Vitara
Toyota: Corolla

Motorer:

Citroën/Peugeot: 1.9 D, 2.0 HDI, 2.2 HDI,
Fiat: 1.9 D, 2.0 JTD, 2.2 JTD,
Lancia: 2.0 JTD, 2.2 JTD,
Suzuki: 2.0 HDI
Toyota: 1.9 D

Best. nr.: 531 0264 10
 531 0780 10

För aktuell användning, se reservdelskatalogen

Om spännrullen måste tas bort hos de fordon som anges i listan, skall fastsättningen av hylsskruven på motorsidan ovillkorligen kontrolleras (bild 1).



Bild 1: Hylsskruv på motorsidan



Bild 2: 531 0780 10 - spännrulle från INA med medlevererad skruv




Bild 3: 531 0264 10 - spännrulle från INA med medlevererad skruv

Om hylsskruven har lossnat skall den åter dras åt med lämpligt verktyg och föreskrivet åtdragningsmoment.

Om detta inte görs kan det medföra skador på kamremmen. I värsta fall leder detta till motorskador.




Bild 4: Spännrulle från INA med fäst- och hylsskruv i monteringsläge.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Vill du veta mer? Vi kan hjälpa dig!

Schaeffler Automotive Aftermarket c/o
 Schaeffler Sverige AB
 Tel. +46 (0)8 595 109 00
aftermarket.neu@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

