



SERVIZIO INFORMAZIONE



Modifica del design

Puleggia di rinvio 532 0545 10

Produttore:	Ford, Mazda
Modello:	
Ford:	Mondeo, Focus, Transit, Maverick, Tourneo
Mazda:	Tribute
Motore:	
Ford:	1.6 i, 1.8 i, 2.0 i, 1.8 16V, 2.0 16V, 1.6 i 16V, 1.8 16V LPG, ST 170,
Mazda:	2.0 4WD, 2.0
N. art.:	532 0545 10



Figura 1: Versione precedente

Per l'assegnazione attuale, consultare i cataloghi

In virtù della continua evoluzione dei nostri prodotti, il rullo tenditore con numero articolo 532 0545 10 è stato modificato.

Il presente servizio informazione mostra le caratteristiche visive della versione sinora utilizzata (Figura 1) e di quella nuova (Figura 2).

Nella fase transitoria può accadere che siano disponibili entrambe le varianti.

Le due versioni si differenziano esclusivamente per l'aspetto esteriore, entrambe sono tecnicamente equivalenti e possono essere impiegate senza restrizioni.



Figura 2: Nuova versione

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
 Via Varesina 158/162, 20156 Milano
 Tel. 02 8450 4391
 assistenza-aftermarket@schaeffler.com
 www.schaeffler-aftermarket.it • www.repxpert.it

