



SERVICE INFO – INA 0160



Fulie de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0303 10

Diferențele vizuale

Producător: Toyota

Modele: Auris, Corolla, Yaris

Motorizare: 1.4 Diesel

Nr. identificare 535 0303 10
piesă:

Nr. OE: 27415-33100

Pentru listele actuale consultați cataloagele în
diferitele forme de prezentare



Fig.: Diferențe de ordin vizual ale fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0303 10

Două versiuni diferite de fulii de alternator cu ambreiaj de mers liber pot fi montate pentru alternatoarele Denso la vehiculele menționate mai sus.

Imaginea prezintă modelul de producție (stânga) și modelul aftermarket (dreapta) al fuliei de alternator cu ambreiaj de mers liber 535 0303 10.

Cele două fulii de alternator cu ambreiaj de mers liber diferă doar ca aspect. Ambele versiuni îndeplinesc specificațiile tehnice și pot fi utilizate fără restricții.

Demontarea / montarea fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă se efectuează cu ajutorul unui instrument special (de ex. SAAM nr. de reper 400 0444 10).

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Vă putem ajuta!
SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

INA 0160

