



SERVICE INFO – INA 0160



Laturin vapaapyörä 535 0303 10

Ulkonäölliset erot

Autonvalmistajat: Toyota

Mallit: Auris, Corolla, Yaris

Moottorit: 1.4 Diesel

Tuotenumero: 535 0303 10

OE Nrot: 27415-33100

Nykyinen luettelointi, ks. osaluettelo



Kuva: Ulkonäölliset erot laturin vapaapyörässä 535 0303 10

Denso-latureissa käytetään edellä esitetyissä ajoneuvoissa kahta eri laturin vapaapyörämallia.

Kuvassa näkyvät laturin vapaapyörän 535 0303 10 sarjatuotantomalli (vasemmalla) ja jälkimarkkinamalli (oikealla).

Laturin vapaapyörät poikkeavat toisistaan vain ulkonäöllisesti, molemmat mallit täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan siten käyttää rajoituksetta.

Laturin vapaapyörän irrotusta ja asennusta varten tarvitaan erikoistyökalu (esim. SAAM tilausnumero 400 0444 10).

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Haluatko tietää enemmän? Voimme auttaa!

Schaeffler Finland OY
Tel. +358 (0)207 36 6204
Fax +358 (0)207 36 6205
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi

INA 0160



SCHAEFFLER
REP>XPERT