



SERVICE INFO – INA 0163



Folosiți șuruburile incluse în pachet

Carcasa pompei de răcire a suferit modificări

Producător: Ford

Modele: C-Max, Fiesta, Focus, Mondeo,
S-Max, Transit

Motorizare: 1.8 TDCI

Nr. identificare
piesă: 538 0256 10

Pentru listele actuale consultați cataloagele în
diferitele forme de prezentare



Fig. 1: Conținutul pachetului




Fig. 2: Punctele de prindere a pompei au suferit modificări

Carcasa pompei de răcire 538 0256 10 a suferit modificări. În
consecință, șuruburile (M6x37) incluse în pachet vor fi utilizate
obligatoriu pentru fixarea pompei în cele trei puncte indicate (Fig. 2).

Grosimea materialului în punctele de prindere impune utilizarea
acestor șuruburi, care sunt mai lungi.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Noi vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

INA 0163



SCHAEFFLER
REP>XPERT