



INFO TECHNIQUE



Différences d'aspect

Remplacement du bras tendeur 534 0241 10 par le 534 0610 10

Constructeurs : Alfa, Cadillac, Fiat, Lancia, Opel, Saab, Suzuki, Vauxhall

Modèles :

Alfa : Brera, Giulietta, Mito, Spider, 159

Cadillac : BLS

Fiat : Bravo, Croma, Doblo, Ducato, Freemont, Punto, Linea, Sedici, Stilo

Lancia : Delta, Musa

Opel/Vauxhall : Astra, Combo, Signum, Vectra, Zafira

Saab : 9-3, 9-5

Suzuki : SX4

Moteurs : 1.6, 1.7, 1.9, 2.0

Références INA : 534 0241 10 (remplacée)
534 0610 10 (actuelle)

Pour l'attribution actuelle voir nos catalogues



Photo 1: ancien modèle





Photo 2: nouveau modèle

Dans le cadre du développement permanent de nos produits, nous avons optimisé le bras tendeur des systèmes d'entraînement des accessoires équipant les moteurs désignés ci-dessus. C'est pour cette raison que l'ancien bras tendeur 534 0241 10 a été remplacé par la nouvelle référence 534 0610 10.

Les photos montrent les différences d'aspect entre l'ancien et le nouveau modèle.

Les deux modèles répondent parfaitement aux exigences techniques et peuvent être utilisés sans réserve, la seule différence étant leur aspect extérieur.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30

Fax : 01.40.92.34.64

www.schaeffler-aftermarket.fr / www.repxpert.fr

