



SERVİS BÜLTENİ



538 0314 10 Soğutma Pompası

İlave dolgu macunu uygulanması nedeniyle oluşan arıza

Üretici: Chevrolet, Opel

Model:

Chevrolet: Aveo, Cruze, Orlando, Trax

Opel/Vauxhall: Adam, Astra, Corsa, Insignia, Mokka

Motor: 1.2, 1.4

Parça no: 538 0314 10

Güncel liste için medya kataloğuna bakın




Bild 1: 532 0000 00 – INA-OAP

538 0314 10 soğutma pompası bir conta ile kapatılmıştır. Montaj sırasında ilave bir dolgu macununa gerek yoktur.

Eğer onarım sırasında ilave dolgu macunu kullanılırsa, sızan dolgu macunu soğutma gövdesi ve soğutma akımına yön veren plastik kalkın arasına itilir (Resim 2) ve hasara neden olur. Çalışma sırasında kalkın çarka doğru itilir, kalkana hasar verebilir veya tamamen yok edebilir, bu da soğutma pompasının hasarına neden olur. Plastik kalkının parçaları soğutma sisteminin içinden geçer ve hasara neden olur.

Ayrıca INA 0162 servis bültenine bakın.



Resim 1: 538 0314 10 – Birlikte verilen conta ve soğutma pompası

Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84

www.repxpert.com.tr

www.schaeffler.com.tr



SCHAEFFLER

REP>XPERT