



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Tensor de correa 534 0250 10

Diferencias visuales

Fabricantes:	Citroën, Peugeot
Modelos:	
Citroën:	C2, C3, C4, C-Elysee
Peugeot:	206, 207, 301, 307, 308, 1007
Motores:	1.1, 1.4, 1.6
Nº de artículo:	529 0070 10 529 0071 10 534 0250 10

Consulte la asignación actual en los catálogos



Figura 1: versión anterior




Figura 2: versión nueva

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, se ha modificado el tensor de correa con el número de artículo 534 0250 10.

Esta información de servicio muestra el aspecto visual de la versión anterior (figura 1) y de la versión nueva (figura 2).

Durante la fase de modificación, es posible que se mezclen ambos tipos.

Ambas versiones se diferencian únicamente en el aspecto, cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es

