



SERVICE INFO – INA 0172



Fulie de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0330 10

Diferențele vizuale

Producător: Hyundai, Kia

Modele:

Hyundai: ix 55

Kia: Borrego, Mohave

Motorizare: 3.0 diesel

Alternator:

Denso: 104210-1741

Nr. identificare piesă: 535 0330 10

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare



Fig. 1: Design anterior



Fig. 2: Nou design

În cadrul eforturilor noastre continue de a ne îmbunătăți produsele, am făcut modificări la fulia de alternator cu ambreiaj de mers liber, cu nr. de reper 535 0330 10.

Această fișă de Informații Service prezintă caracteristicile vizuale ale versiunii anterioare (Figura 1) și ale noii versiuni (Figura 2).

În perioada de tranziție, este posibil ca noi să fi amestecat între ele stocurile de piese de cele două tipuri.

Cele două versiuni diferă doar ca aspect. Ambele versiuni îndeplinesc specificațiile tehnice și pot fi utilizate fără restricții.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Noi vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL

HOTLINE +40 268 505 200

aftermarket.ro@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

INA 0172



SCHAEFFLER
REP>XPERT