



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Polea libre del alternador 535 0071 30

Diferencias visuales

Fabricantes: Cadillac, Opel, Saab, Vauxhall

Modelos:

Cadillac: BLS

Opel: Signum, Vectra C, Zafira B

Saab: 9-3

Vauxhall: Signum, Vectra MkII, Zafira Mk II

Motores: 1.8, 2.0, 2.2 motores de gasolina

Nº de artículo: 535 0071 30

Consulte la asignación actual en los catálogos



Fig. 2: 535 0071 30 – Nuevo modelo con tapa protectora

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, se ha modificado la polea libre del alternador 535 0071 30.

El modelo anterior, sin tapa protectora (fig. 1), se ha sustituido por uno nuevo con tapa protectora (fig. 2). Es posible que se mezclen ambos modelos durante la fase de transición.

Ambos modelos cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones.



Fig. 1: 535 0071 30 – Modelo anterior sin tapa protectora

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es

