



SERVICE INFO – INA 0175



Fulia de alternator în sistem roată liberă 535 0071 30

Diferențe vizuale

Producător: Cadillac, Opel, Saab, Vauxhall

Modele:

Cadillac: BLS

Opel: Signum, Vectra C, Zafira B

Saab: 9-3

Vauxhall: Signum, Vectra MkII, Zafira Mk II

Motorizare: 1.8, 2.0, 2.2 benzină

Nr. identificare
piesă: 535 0071 30

Pentru listele actuale consultați cataloagele în
diferitele forme de prezentare



Fig. 2: 535 0071 30 – model nou, cu capac de protecție

În cadrul dezvoltării continue a produselor noastre, fulia de alternator sistem roată liberă (OAP) 535 0071 30 a fost modificată.

Modelul anterior, fără capac de protecție (Fig. 1), este înlocuit cu un nou model, care are capac de protecție (Fig. 2). În cursul fazei de tranziție, stocurile s-ar putea amesteca.

Ambele configurații constructive respectă specificațiile tehnice și pot fi folosite fără restricții.



Fig. 1: 535 0071 30 – varianta veche cu capac de protecție

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Noi vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL

HOTLINE +40 268 505 200

aftermarket.ro@schaeffler.com

www.schaeffler.ro/aftermarket

INA 0175



SCHAEFFLER
REP>XPERT