



SERVICE INFO – INA 0184



Ο πείρος συναρμογής παραλείπεται

Αυτόματοι τεντωτήρες στο σύστημα εξωτερικού ιμάντα

Κατασκευαστής: Όλα

Για τη τρέχουσα λίστα ανατρέξτε στον κατάλογο

Στο πλαίσιο των συνεχών προσπάθειών μας να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας, η Schaeffler Automotive Aftermarket έχει τροποποιήσει τον αυτόματο τεντωτήρα για το σύστημα του εξωτερικού ιμάντα.

Ο πείρος τοποθέτησης (Εικ. 1) δεν παρέχεται πλέον, βλ. (Εικ. 2). Αυτό σημαίνει ότι το ελατήριο, το οποίο στη συνέχεια διατηρεί την τάση του ιμάντα, είναι σχεδόν χωρίς ένταση πριν από την εγκατάσταση.

Συνιστάται η τοποθέτηση του ιμάντα Poly-V, χρησιμοποιώντας έναν πείρο κατάλληλης διαμέτρου.

Και οι δύο εκδόσεις πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς. Κατά τη μεταβατική περίοδο μπορεί να διατίθενται και οι δύο εκδόσεις.



Εικόνα 1: Παράδειγμα της παλαιότερης έκδοσης με τον πείρο τοποθέτησης



Εικόνα 2: Παράδειγμα της νέας έκδοσης χωρίς τον πείρο τοποθέτησης

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
schaefflergr@schaeffler.com
www.schaeffler.gr

INA 0184



SCHAEFFLER
REP>XPERT