



SERVICE INFO – INA 0187



Αλλαγή σε ελαστικό ιμάντα τύπου Poly-V

Ο τεντωτήρας 531 0503 10 δεν απαιτείται πλέον

Κατασκευαστής: Fiat, Iveco

Μοντέλα:

Fiat: Ducato

Iveco: Daily

Κινητήρας: F1AE

Κωδικός: 531 0503 10


ανταλλακτικού: FB4EPK903

Για τη τρέχουσα λίστα ανατρέξτε στον κατάλογο


Για το σύστημα μετάδοσης κίνησης των βοηθητικών συστημάτων και του συμπιεστή του κλιματισμού, οι κατασκευαστές που αναφέρονται παραπάνω, χρησιμοποιούν πλέον ελαστικό ιμάντα Poly-V, ξεκινώντας από τον Αρ. κινητήρα 0113090. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη χρήσης του τεντωτήρα που είχε προηγουμένως απαιτηθεί με τον συμβατικό ιμάντα Poly-V.

Οι κινητήρες μέχρι τον αριθμό 0113089, μπορούν επίσης να εξοπλιστούν με τον ελαστικό ιμάντα Poly-V FB4EPK903 κατά την προληπτική συντήρηση. Αυτό, εξαλείφει επίσης την ανάγκη για τον τεντωτήρα.

Ο ελαστικός ιμάντας Poly-V, πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς περιορισμούς και μπορεί επίσης να εγκατασταθεί με ασφάλεια σε κινητήρες μέχρι τον αριθμό 0113089. Μόλις ο κινητήρας μετατραπεί σε διάταξη που φέρει ελαστικό ιμάντα τύπου Poly-V, δεν μπορεί πλέον να εγκατασταθεί τεντωτήρας, σε καμία περίπτωση.



Εικόνα 1: Διάταξη εξωτερικού ιμάντα, μέχρι τον Αρ. κινητήρα 0113089, με τεντωτήρα



Εικόνα 2: Διάταξη εξωτερικού ιμάντα, από τον Αρ. κινητήρα 0113090 με ελαστικό ιμάντα Poly-V

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

schaefflergr@schaeffler.com

www.schaeffler.gr

INA 0187