



SERVICE INFO – INA 0187



Váltás elastikus hosszboardás ékszíjra

Az 531 0503 10 cikkszámú feszítőgörgőre már nem lesz szükség

Gyártók: Fiat, Iveco

Modellek:

Fiat: Ducato

Iveco: Daily

Motor: F1AE

Cikksz.: 531 0503 10


FB4EPK903

Az aktuális hozzárendelést lásd az alkatrészkatalógusban.


Az ékszíjhajtásban a klímakompresszorhoz a megnevezett járműgyártók a 0113090 motorszámtól kezdődően egy elastikus hosszboardás ékszíjat használnak. Emiatt elmarad az eddigi hagyományos hosszboardás ékszíjakhoz szükséges feszítőgörgő.

A motorokat a 0113089 motorszámtól a karbantartás során szintén át lehet alakítani az FB4EPK903 elastikus hosszboardás ékszíjakra. Ebben az esetben szintén nem lesz szükség feszítőgörgőre.

Az elastikus hosszboardás ékszíj korlátozás nélkül teljesít minden műszaki követelményt és gond nélkül beszerelhető a motoroknál a 0113089 motorszámtól. Az elastikus hosszboardás ékszíjra történő átalakítás során semmiképpen nem szabad feszítőgörgőt beszerelni!



1. ábra: Ékszíjhajtás a 0113089 motorszámtól feszítőgörgővel



2. ábra: Ékszíjhajtás a 0113090 motorszámtól elastikus hosszboardás ékszíjjal

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Service Center - Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

www.schaeffler.hu/aftermarket

INA 0187