



SERVICE INFO – INA 0188



Kiristinvarsi 533 0075 30

Varmista ruuvien oikea pituus

Ajoneuvovalmistajat: Seat, Volkswagen

Mallit:

Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza, Inca, Toledo

Volkswagen: Caddy, Golf, Polo, Sharan, Transporter, Vento


Moottorin koodi:

AAC, AAM, ABA, ABS, ABF, ABN, ACC, ADC, ADD, ADL, ADY, ADZ, AEH, AEK, AEP, AER, AFT, AGG, AKL, AKR, AKS, ANN, ANP, APF, ATM, ATU, AUR, AWF, AWG, AXG, EZ, 2E, 1F

Tuotenumero:

533 0075 30
529 0089 10

Nykyinen luettelointi, ks. osaluettelo



Kuva: Vasemmalla uusi malli/oikealla vanha malli

Tuotteidemme jatkuvan kehityksen puitteissa modifioitiin kiristinvarsi 533 0075 30. Tämän vuoksi tarvitaan uuden mallin asennukseen lyhyemmät ruuvit. Ruuvit M8x35 muuttuvat ruuveiksi M8x22.

Uuden kiristinvarren 533 0075 30 asennuksessa on käytettävä vain M8 x 22 ruuveja!

Tämä huoltotiedote esittää nykyisen mallin (kuva oikealla) ja uuden mallin (kuva vasemmalla) ulkonäölliset erot.

Siirtymävaiheessa voivat ruuvit kuulua toimituksiin tai puuttua niistä.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Haluatko tietää enemmän? Voimme auttaa!

Schaeffler Finland OY

Tel. +358 (0)207 36 6204

Fax +358 (0)207 36 6205

info.fi@schaeffler.com

www.schaeffler.fi/aftermarket



INA 0188